500 kV 变电站地表缓慢沉降监测技术研究及应用

韩晓言¹,卜祥航²

(1.国网四川省电力公司,四川 成都 610041;2.国网四川省电力公司电力科学研究院,四川 成都 610072)

摘 要:为实现多模式地表缓慢沉降监测技术并提高监测预警的成功率,论述了基于 INSAR 遥感监测、光纤传感监测 和地质雷达地表无损监测等监测技术的研究及应用。以四川省甘孜州某 500 kV 变电站地面沉降为例 结合实地野外 调查,对空间监测数据进行效果分析,验证了此监测方法的可行性和准确性。

关键词: 地面沉降; 光纤传感; 空间监测数据; 地质雷达

Abstract: In order to realize the multi – mode monitoring technologies for transmission channel land subsidence and improve the success rate of monitoring and early warning, the space monitoring system is established, including INSAR remote sensing, optical fiber sensing and non – destructive surface monitoring with geological radar. Based on the ground subsidence of a 500 kV substation in Sichuan province, the feasibility and accuracy of the proposed monitoring system are verified by field investigation and the effect of monitoring system.

Key words: surface subsidence; fiber sensing; space monitoring data; geological radar 中图分类号: TM835 文献标志码: A 文章编号: 1003 - 6954(2017) 02 - 0046 - 05 DOI:10.16527/j.cnki.cn51-1315/tm.2017.02.011

0 引 言

四川地区作为中国重要的清洁能源送出基地, 且地质活动频繁,大量的水电送出通道、特高压通道 都不可避免地穿越脆弱的地质环境。因此地质灾害 对输电通道和电网基础设施的威胁日益加剧,对电 网应对地质灾害提出了极大的挑战^[1-3]。

基于地质灾害的突发性和复杂性,其监测预警 研究目前仍是国际热点^[4-6]。国外采用遥感、GPS 卫星定位技术、气象雷达及微震技术等监测手段对 滑坡和地形形变等地质灾害进行监测,以实现地质 灾害的长期、中期和短期的预报^[7-8]。国内虽起步 较晚,但是现代测量技术、信息技术、计算机技术,特 别是 3S 技术集成及其他相关领域的高速发展为地 质灾害监测预警系统提供了先进的技术支撑^[7-11], 同样也运用到四川电网的防灾减灾预警工作中。文 献[7]利用 3S 技术集成分析了丹巴康定输电走廊 地质灾害遥感特征及预警对策; 文献 [12]利用光纤 传感器和 GPRS 分析了四川某输电走廊滑坡的变形 特征。然而前人的研究中监测数据种类单一,无法 实现监测数据的相互验证,从而无法获得经济性与 •46•

准确性兼具的输电走廊地质灾害监测技术手段。

下面以某 500 kV 变电站地面沉降灾害作为案 例分析 .通过野外实地调查 ,结合 INSAR 遥感监测、 光纤传感器传感监测和地质雷达的地表无损监测技 术 ,实现对目标区域和点位全面立体的持续监测。 根据多种监测数据综合判断、互相验证 .提高地质灾 害的预警成功率 ,对地表缓慢沉降监测进行有效的 早期预警 ,从而对电网的安全可靠运行及社会经济 的稳定发展提供巨大的保障。

1 地表缓慢沉降空间监测系统

1.1 INSAR 遥感监测技术

利用监测区域的高分辨率光学和 INSAR 遥感 影像,实现 SAR 图像滑坡和地形形变信息提取:1) 利用 SAR 图像和极化分解方法提取输电通道以及 附近区域的植被覆盖变化信息^[13],给出植被分布 图,以此为基础再利用多极化 SAR 图像提取大规模 滑坡信息,见图1;2)利用 SAR 图像和 D – INSAR 技 术^[14] 提取输电通道缓慢地形形变信息,给出地形 形变速率,从而判断发生地质灾害的可能性以及对 输电设施的危害性,见图2。



图1 大规模快速滑坡信息提取流程





1.2 地质雷达监测技术

地质雷达利用宽频带短脉冲电磁波,由天线 发射器发送至地下,经目标体或电性界面反射后 由雷达天线器接收,并以电磁反射波时域曲线形 式成像。通过对所接收的雷达信号进行处理和图 像解译,达到探测异常的目的,如图3所示。利用 地质雷达完成电网不同类型地质灾害特征勘查与 原因分析,突破了以往地质灾害单纯依靠地面测 量为主的技术缺陷。

1.3 光纤传感器监测技术

靠近变压器等强电磁场的附近,光纤类的方案 能够抵御强烈的电磁干扰。各个传感器之间用通信 光缆连接起来构成光信息传输通道,最终传输给杆



图 3 地质雷达探测原理示意图

塔上光纤调制解调仪器。后者从中获取信息后,通 过电力部门专用的信号或者采用无线的方式,将数 据传回控制中心,传感监测系统流程图见图4。



2 监测系统实例分析

某 500 kV 变电站地面高程约 1 900 m,后缘高 程 2 100 m 左右,相对高差约 200 m,属侵蚀剥蚀中 高山峡谷。变电站所在区域处亚热带高原季风气候 区,具有高原型气候的特点,主要受高空西风和西南 季风影响,干湿季节分明。变电站位于一古滑坡堆 积体上,堆积体前缘较陡约 35°~45°,后缘为较为 平缓约 15°~30°。堆积体下游侧基岩露头已形成 陡崖地形。变电站位置见图 5。变电站承担着该地 区多数中小型电站电力电量输出的任务,对于当地 国民经济发展具有重要的意义。由于变电站位于一 古滑坡堆积体上,虽然修建时在前缘进行了大面积 填方,但从 2015 年 7 月开始变电站内部出现了多处 沉降变形,导致地面裂缝、墙体开裂和杆塔倾斜。变 电站光纤传感器布置图见图 6。

2.1 变电站地裂缝发育特征及趋势分析

通过对 500 kV 变电站实地调查 结合卫星影像 图 发现共发育 6 处沉降裂缝 ,其变形位置分布在电 站环形路面的正北、北东、北西方向 裂缝分布见图 7。 野外调查的裂缝详细信息如下:

• 47 •



图 5 变电站位置图



31例: ▲ 静力水准仪,布置在高程基准点上 ● 雨星计
 ◆ 静力水准仪,量程150mm ● 静力水准仪,用作高程传递
 ● 光纤光栅调制解调仪及通信单元

图6 变电站沉降观测布点图



图 7 500 kV 变电站沉降裂缝点位置卫星影像图

1 号裂缝 2014 年7 月至8 月发现 2015 年7 月 至8 月扩大到1 cm,至今无明显形变,宽度为1 cm、 长度为4.5 m的东西向开裂。仅出现拉张裂缝,无 明显沉降变形,裂缝旱季变形量较小,但雨季随着降 雨产生的地表水渗入,有进一步变形的可能性。

2 号裂缝 2013 年 12 月发现(已封填),成南北 向展布,长度为 2.5 m,宽度为 0.5 cm,有分支,分支 角度 30°。封填后无新的沉降变形,经过长期监测 后,如果仍无变形,可以确定为稳定状态。

3 号裂缝 2015 年 7 月发现(已封填),裂缝与 垂直方向成 30°角,宽度约为 0.5 cm,长度为 2 m 贯 穿。封填后无新的沉降变形,过长期监测后,如果仍 •48• 无变形,可以确定为稳定状态。

4 号裂缝,2015 年 7 月发现墙体微裂,裂缝呈 45°,宽度约为0.3 cm,长度为3 m,基本贯通。沉降 变形不明显,有进一步变形的可能性。

5-1 号、5-2 号、5-3 号裂缝 2015 年 7 月发 现,至 2015 年 8 月汛期以来不断扩展,均沉降变形 严重。5 号裂缝是目前全变电站规模最大、分布范 围最广、变形量最大、变形速度最快的裂缝。未来, 已出现的宽口裂缝极易使地表水入渗,裂缝加剧发 展变形的可能性很大,裂缝规模见表1。

6 号裂缝 2015 年 12 月发现,挤出裂缝位移最 大处为 5 cm,自上而下长为 2.5 m。挤压变形严重, 存在牵引破坏的可能。

表1 500 kV 变电站地基5 号裂缝规模统计

裂缝编号	裂缝规模
5-1号	沉降裂缝长度为 4.5 m ,沉降位移量平均为
	11 cm
5-2号	裂缝基本贯穿,长度为 6.5 m,最大宽度为
	0.7 cm
5-3号	长度为6.5 m 裂缝最大宽度为6.5 cm 深度
	为 30 cm 沉降量约为 7 cm

通过野外调查分析可知,500 kV 变电站内沉降 裂缝较为发育,在持续强降雨条件下,有可能会进一 步发生沉降变形。

2.2 地质雷达监测效果分析

根据地质雷达探测解释成果(图 8)可知:变电 站由于是填方地基,下方地层结构较杂乱,无明显基 岩界面,存在多外地下水富集区。推测变电站地面 沉降的主因是填方导致的不均匀沉降,其中地下水 的异常分布是最直接的诱因,如图9所示。



图 8 地质雷达探测现象解释



图 9 变电站地下水分布示意图

2.3 基于极化分解技术的大规模滑坡提取效果分析

所选两幅 SAR 图像为 Radarsat - 2 全极化数 据,分辨率为5.2 m×7.6 m 获取时间分别为2016 年5月25日和2015年6月18日。中心经纬度为 101°50'31"E、30°52'36"N。其范围为左上角 101°40'21"E、31°1'51"N;右上角102°0'40"E、 31°1'51"N;左下角101°40'21"E、30°43'23"N; 右下角102°0'40"E、30°43'23"N。

本算法中图像经过了 7 × 7 多视处理以及地形 校正 根据初始像素点分辨率 因此一个像素点大约 为 49 m × 49 m。为了便于显示,选择 VV 极化强度 值作为背景灰度图。另外,由于变电站标记于图上 为一个像素点,肉眼不宜区分 因此将变电站及其周 围 3 × 3 像素点标记为圆形白点(图中方框内),白 点中心像素代表变电站所处位置;其余白色区域为 实际提取结果,是5 月份至6 月份在变电站附近可 能发生的滑坡分布。根据图 10 可以看出, 变电站远 离滑坡区域 2016 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 18 日 期间发生的滑坡对变电站不会构成危害。



图 10 监测区域提取结果图

2.4 变电站区域缓慢形变信息提取效果分析

基于 DINSAR 技术利用多幅全极化数据对变电 站附近区域地表形变信息进行了初步提取,采用的 图像与大规模滑坡信息提取的图像相同。

变电站区域: -2 cm(符号为正,代表地表上升,反之则下降)。

根据缓慢形变提取结果可知,该区域都有不同 程度的地形形变,但是形变量较小,铁塔和变电站都 比较安全,如果有强降水,则会导致形变速度加快, 需要关注。

综上所述 500 kV 变电站地表缓慢沉降监测技术 确定了地面沉降的主要诱发因素是丰富的地下水 ,并提取了变电站区域地形形变参数和周边滑坡 信息 ,建议在强降雨条件下 ,加强对变电站的监测预 警工作。

3 结 论

地表缓慢沉降监测技术包括野外实地调查、IN-SAR 遥感监测技术、光纤传感器传感监测和地质雷 达地表无损监测技术。主要解决的问题在于可根据 多种监测数据综合判断、互相验证,而获得经济性与 准确性兼具的监测系统。

以某 500 kV 变电站地面沉降为例 通过地质雷 达监测技术 ,发现地面沉降的主要诱发因素是异常 丰富的地下水。在强降雨条件下 ,地面沉降会有继 续变形的可能性 ,这在野外调查和利用 SAR 影像提 取的地形形变参数得到了验证。而周边地质环境对 变电站的影响 ,通过基于极化分解技术的大规模滑 坡信息提取 ,可知 2016 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 18 日期间发生的滑坡对变电站不会构成危害。上 述案例分析 ,充分证明了地表缓慢沉降监测技术的 可用性与可靠性。

参考文献

- [1] 严福章,李晓军.电网工程滑坡滑带的工程地质性质[J].电力建设,2010,31(11):43-46.
- [2] 张星海,贾志杰.四川电网建设运维面临的挑战和解 决措施[J].高电压技术,2016,42(4):1091-1099.
- [3] 王圣伟,邓创,刘友波,等.四川电网环境地质灾害隐患统计分析与对策[J].能源与环境,2015(6):43-46.
- [4] 黄露,谢忠,罗显刚.地质灾害监测预警信息共享机制研究[J].测绘科学,2016,41(5):55-59.
- [5] 冯振,李滨,赵超英,等. 三峡库区山区城镇重大地质 灾害监测预警示范研究[J]. 地质力学学报,2016 (3):685-694.
- [6] 徐政宏. 在线监测技术在地质灾害监测中的应用[J]. 地理空间信息,2016,14(7):93-95.
- [7] 曹永兴,常鸣,唐川 等.丹巴康定输电走廊滑坡泥石 流遥感调查及预警对策[J].地质灾害与环境保护, 2013,24(2):8-15.

• 49 •

- Cao Y X, Chang M, Tang C, et al. Remote Sensing In-[8] terpretation and Early Warning System Designing of Geohazards along Transmission Lines - A Case Study of the Danba - Kangding 500 kV Double Circuit Transmission Line [J]. Advanced Materials Research , 2014 , 986 -987: 1647 - 1650.
- [9] 何满潮. 滑坡地质灾害远程监测预报系统及其工程应 用[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(6): 1081 -1090.
- [10] 刘传正.中国地质灾害监测预警站网建设构想[J]. 地质通报,2002,21(12):869-875.
- [11] 王福涛,王世新,周艺,等.高分辨率多光谱的芦山 地震次生地质灾害遥感监测与评估[J].光谱学与光 谱分析,2016,36(1):181-185.

(上接第30页)

从图 8 和图 9 可以明显看出桃乡变电站 500 kV 母线发生三相接地短路故障对联络线功率的影响明 显要大于其他地点故障;另外 通过观察故障时川电 外送的三大特高压直流输送的功率也可以发现 ,当 桃乡变电站发生故障时,该功率波动值也较其他地 点故障时更大 因主要研究交流联络线功率波动情 况 故未列出该仿真结果。因此 四川电网运行过程 中桃乡变电站 500 kV 母线及其附近输电线路应作 为重点关注的对象。

4 结 语

基于四川电网及华北、华中电网 PSASP 详细仿 真模型 研究了四川电网不同地点切机及三相接地 短路两种扰动类型对川渝断面及华北、华中电网特 高压联络线有功功率波动的影响 得出以下结论:

1) 四川电网切机扰动所导致的联络线功率波 动最大变化量与切机量基本满足线性关系,且不同 地点相同的切机量对联络线功率产生的影响差别不 是很大 基于该线性关系可对联络线功率波动最大 值进行估算。

 2) 四川电网不同地点的母线三相接地短路故 障对联络线功率产生的影响差别较大 ,严重时甚至 导致功率反送现象。其中 桃乡变电站 500 kV 母线 处故障造成的影响尤其严重 ,应对该母线密切关注。

参考文献

[1] 洪峰 陈金富 段献忠 ,等. 弱互联大区电网联络线功 率振荡研究[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(10): • 50 •

- [12] Cao Y X, Xue Z H, Zhang C H, et al. Design and Application of Online Landslide Monitoring System for Transmission Lines Corridor Based on the Optical Fiber Sensing Technology [J]. Applied Mechanics & Materials , 2014 , 556 - 562: 3160 - 3163.
- [13] 牛朝阳,马德宝,张向峰. SAR 目标极化分解方法研 究[J]. 微计算机信息, 2005(23): 98-100.
- [14] 于晶涛,陈鹰. D-InSAR 监测地面沉降研究[C]. 城 市建设与生态环境监测遥感技术应用交流会 2002. 作者简介:

韩晓言(1965),博士、高级工程师,研究方向为电力系 统运行和控制、智能电网技术。

```
卜祥航(1987) 博士,主要从事输电线路地震地质灾害
与抗震减灾技术研究。
                 (收稿日期:2017-03-03)
```

```
46 - 51
```

- [2] 陈磊 刘辉 闵勇 ,等. 两区域互联系统联络线功率波 动理论分析[J]. 电网技术, 2011, 35(10): 53-58.
- 赵红生,刘源,陈伟彪,等.互联电力系统联络线功率 [3] 波动机理及其扰动概率分析[J]. 电力系统保护与控 制 2015,43(14):1-9.
- [4] 刘巨 孙海顺,刘子全,等.华中-华北交流同步电网 简化等值建模分析 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38 (6): 38 - 42.
- [5] 汤蕾 沈沉 汪志文 等. 基于端口供给能量的特高压 电网扰动冲击传播机理分析 [J]. 高电压技术, 2015, 41(3): 824-831.
- [6] 刘巨 孙海顺 ,文劲宇 ,等. 交流互联电网中大扰动对 联络线的冲击特性分析方法 [J]. 电力系统自动化, 2013, 37(21): 17-21.
- [7] 云雷 刘涤尘 ,廖清芬 ,等. 基于功率分布法分析和控 制区间联络线功率振荡[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(10):7-13.
- [8] 屠竞哲 杨莉 ,黄涌 ,等. 直流闭锁引发交流联络线功 率波动的机理以及峰值计算[J]. 电力系统自动化设 备,2013,33(1):12-17.
- [9] 何剑 张健 郭强等. 直流换相失败冲击下的两区域交 流联络线功率波动峰值计算[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(4): 804-810.
- [10] 王康 兰洲 甘德强 等. 基于超导储能装置的联络线 功率控制[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(8):5-9.
- [11] 孙建波 赵娴 李大虎 ,等. 利用储能抑制互联电力系 统联络线功率振荡的研究[J]. 电力系统保护与控 制,2013,41(17):10-17.

作者简介:

张 鹏(1985) 博士 主要研究方向为电力系统稳定性 分析与监测 交直流电网相互影响研究;

孙永超(1991) 硕士,主要研究方向为直流输电及配网 研究。 (收稿日期:2016-11-30)